

2. Уровень материально-технической оснащённости ООДО

Таблица №3

№ п/п	Адрес здания, в котором реализуется АДОП	Объекты, обеспечивающие доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Наличие объекта в ООДО (да/нет)	Ссылка, подтверждающая наличие объекта
1	2	3	4	5
1.	Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, стр. 84	Наличие пандусов	да	https://gal.edummr.ru/wp-content/uploads/2026/08/Пандус.jpg
		Наличие специальных дверных проемов, дверей	да	https://gal.edummr.ru/wp-content/uploads/2025/06/Проемы.jpg
		Наличие путей движения	да	https://gal.edummr.ru/wp-content/uploads/2025/06/Проход-1.jpg
		Наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения	да	https://gal.edummr.ru/wp-content/uploads/2026/08/НМГ.jpg

Дополнительно, в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»:

1. Подъезд к зданию – [ссылка на фото](#);
2. Автомобильная стоянка с оборудованными местами для инвалидов – [ссылка на фото](#);
3. Прозрачная калитка на навесных петлях одностороннего действия – [ссылка на фото](#);
4. Пешеходные пути имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями – [ссылка на фото](#);
5. Пешеходные пути на участке размещены на одном уровне с проезжей частью – [ссылка на фото](#);
6. В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути обустроены пандусами – [ссылка на фото](#);
7. Пандус входа – [ссылка на фото](#);
8. Вход в учреждение – [ссылка на фото](#);
9. Пути движения в здании 1 этаж – [ссылка на фото](#);
10. Пути движения в здании 2 этаж – [ссылка на фото](#);
11. Пути движения в здании 3 этаж – [ссылка на фото](#);
12. Пути движения на лестницах оборудованы поручнями, разметкой для слабовидящих – [ссылка на фото](#)

13. Устройство для подъема (спуска) инвалидов-колясочников по лестнице — [ссылка на фото](#);

14. Санитарно-бытовые помещения — [ссылка на фото](#).